

Caratteristiche | Vantaggi



La qualità svizzera

Produzione in Svizzera conforme alla certificazione ISO9001/ISO14001.

1 Marcatura

Tipo e grandezza (nessun rischio di confusione).

2 Tracciabilità

La marcatura individuale del numero del lotto di produzione permette di risalire a tutti gli stadi della fabbricazione.

3 L'originale REGO-FIX®

La nostra lunga esperienza vi assicura un sistema particolarmente performante ed efficace. Prima di acquistare un dischetto a tenuta stagna ER verificate la presenza della sigla di qualità REGO-FIX® △ sul lato frontale della ghiera.

Campo di serraggio

Ogni dischetto copre 0,5 mm.

Alta pressione

Per applicazioni fino a 150 bar (2000 psi).

Protezione

Il dischetto impedisce la penetrazione dei trucioli e dello sporco nelle feritoie della pinza.

Sistema di utensili coordinati

Pinze ER, portapinze, ghiera di serraggio, dischetti a tenuta stagna e chiavi tutto della REGO-FIX®.

Resistenza al refrigerante


O-Ring efficaci anche con liquidi di raffreddamento aggressivi (qualità VITON®).

Intercambiabilità

Sostituzione molto semplice del dischetto a tenuta stagna corrispondente al diametro dell'utensile che si deve utilizzare.

Adduzione del liquido refrigerante

Migliore raffreddamento e lubrificazione. Prolungata durata della vita degli utensili e migliore evacuazione dei trucioli.



Istruzioni per l'uso

Dischetti a tenuta stagna DS/ER (pat. pend.)




Montaggio

Posizionare il dischetto nella ghiera di serraggio in modo che la marcatura (grandezza e diametro) sia leggibile all'interno della ghiera.

Premere sul dischetto nella ghiera fino a percepire l'avvenuto accoppiamento (clic) fra i due pezzi. Il dischetto deve essere a filo con l'esterno della ghiera.

Smontaggio

Per smontare il dischetto a tenuta stagna, premetelo dall'esterno verso l'interno della ghiera fino all'avvenuto disaccoppiamento fra i due pezzi.



Inserire l'utensile dalla parte anteriore della ghiera con dischetto, diversamente i taglienti potrebbero danneggiare l'o-ring.

